

# **PROJEKT BUDOWLANY NA ROBOTY BUDOWLANE**

**TEMAT** ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU  
KOŚCIOŁA PARAFII  
ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ  
UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO, DZ. NR 498/3

**INWESTOR** GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI KATEGORIA X  
PARAFIA ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ  
UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO, DZ. NR 498/9  
GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI

**OBIEKT** BUDYNEK KOŚCIOŁA PARAFII  
ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ  
UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO, DZ. NR 498/9  
GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI

**STADIUM** PROJEKT BUDOWLANY NA ROBOTY BUDOWLANE



WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW W TORUNIU  
DELEGATURA W BYDGOSZCZY  
85-102 BYDGOSZCZ, ul. Jezuicka 2  
tel./fax 52 322 49 98 52 322 44 17  
NIP 956-16-21-709; REGON 00574048

gminie konsen-utensile  
na WZN 473/2024  
7 kml 23 września 2024r

Kierownik Delegatury

mgr inż. Janusz Flemming

| STANOWISKO                  | IMIĘ I NAZWISKO                                                                                                                                         | DATA I PODPIS    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Projektant:<br>ARCHITEKTURA | <b>mgr inż. arch. Jolanta Czyżowicz</b><br>Uprawnienia Budowlane do Projektowania bez<br>Ograniczeń w Specjalności Architektura<br>nr GP-KZ-7342/195/94 | 16.09.2024r.<br> |
| Projektant:<br>KONSTRUKCJA  | <b>mgr inż. Leszek Przybysz</b><br>Uprawnienia Budowlane do Projektowania bez<br>Ograniczeń w Specjalności Konstrukcje<br>nr ewid. KUP/0035/PWOK/09     | 16.09.2024r.<br> |

Sicienko, dn. 16.09.2024r.

## **SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Strona tytułowa            | 1  |
| Spis zawartości projektu   | 2  |
| Opinia techniczna          | 3  |
| Plan sytuacyjny            | 9  |
| Opis techniczny            | 12 |
| BIOZ                       | 16 |
| Dokumentacja fotograficzna | 22 |
| Załączniki formalno-prawne | 37 |

# OPINIA TECHNICZNA



|                 |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMAT</b>    | <b>ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU<br/>KOŚCIOŁA PARAFII P.W.<br/>ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ<br/>UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO, DZ. NR 498/9<br/>GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI KATEGORIA X</b> |
| <b>INWESTOR</b> | <b>PARAFIA P.W. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ<br/>UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO,<br/>GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI</b>                                                                                |
| <b>OBIEKT</b>   | <b>BUDYNEK KOŚCIOŁA PARAFII<br/>P.W. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ<br/>UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO, DZ. NR 498/9<br/>GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI</b>                                              |
| <b>STADIUM</b>  | <b>OPINIA TECHNICZNA W ZAKRESIE STANU<br/>TECHNICZNEGO</b>                                                                                                                                               |

## 1. Dane wyjściowe

### HISTORIA PARAFII I KOŚCIOŁA:

Parafia rynarzewska powstała prawdopodobnie w roku 1299, kiedy to wybudowano kościół parafialny. W piśmie z roku 1530 po raz pierwszy kościół jest zapisany pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, czyli tak jak obecnie. Z początku XVII wieku pochodzi najstarszy autentyczny opis kościoła parafialnego. Świątynia była drewniana, jak wszystkie wybudowane do roku 1913. Przy wejściu stała drewniana dzwonnica, która mieściła dwa dzwony.

Przełomowym wydarzeniem dla parafii było sprowadzenie osadników niemieckich zwanych „Holendrami”, gdyż od tego momentu parafię zamieszkiwali ludzie o różnych wyznaniach.

W sprawozdaniu z 1766 roku możemy przeczytać o wyglądzie wewnętrznym ówczesnej świątyni. Dwa boczne ołtarze tamtego wystroju istnieją do dziś i nadal znajdują się w Rynarzewie. Lewy poświęcony był św. Barbarze, a prawy Matce Boskiej. Na środkowym ołtarzu umieszczony był obraz św. Katarzyny oraz krucyfiks.

W 1772 r. Rynarzewo dostało się pod zabór pruski. Kościołem kierował wtedy pleban Michał Milski. 84% ludności miasteczka było pochodzenia polskiego i wiary katolickiej. Z powodu szybkiego wzrostu liczby mieszkańców innego wyznania, około 1796 r. wybudowano kościół ewangelicki.

W 1832 roku świątynia katolicka była drewnianą kaplicą, w której znajdowały się relikwie św. Franciszka i św. Wita. cmentarz grzebalny właściwy znajdował się na miejscu dzisiejszego.

4 listopada 1886 roku do parafii w Rynarzewie skierowano ks. Ludwika Górskiego, który regularnie nauczał miejscową młodzież. W 1894 roku Niemcy zakazali księdzu dalej nauczać. Podczas jego pobytu w Rynarzewie, gmina ewangelicka wybudowała nową świątynię dla swoich wyznawców (obecny kościół św. Stanisława). Konsekracja świątyni odbyła się 28 listopada 1901 roku.

Po tym wydarzeniu ks. Górski również postanowił postawić nowy kościół. Budowa trwała od kwietnia do listopada 1913 roku. Poświęcenie świątyni miało miejsce 30 listopada 1913 r. Kościół zachował się do lat obecnych i nadal pełni funkcję kościoła parafialnego. Krótco po jego ukończeniu ks. Górski zmarł, a pochowany został tuż obok świątyni.

Ostatnim proboszczem przed II Wojną Światową był ks. Leon Florian Sroka, który przybył do parafii w 1914 r. W lipcu 1930 roku w Rynarzewie odbył się jubileusz 25-lecia Towarzystwa Młodych Polek z Rynarzewa. Miasteczko odwiedziło wówczas około 200 druhen. Patronatem stowarzyszenia był ks. Sroka. W tamtym czasie działał także chór parafialny, którym kierował ówczesny organista Stefan Skrzypczak. Niestety 24 października 1939 r. ks. Sroka został wezwany na przesłuchanie, a następnie wywieziony do obozu Stutthof, z którego już nie powrócił.

Pierwszym powojennym proboszczem rynarzewskim był ks. Michał Cieżak. W liście do Kurii Gnieźnieńskiej pisał, że budynek kościoła nie ucierpiał w czasie wojny i można sprawować w nim nabożeństwa. Ponadto poprosił o pozwolenie na wykorzystanie opuszczonego kościoła ewangelickiego. Uzyskał je, a co za tym idzie 19 maja 1946 roku kościół został poświęcony i nadano mu tytuł św. Stanisława, biskupa i męczennika.

We wrześniu 1948 roku powierzono parafię i całe miasteczko Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Na pamiątkę tego wydarzenia postawiono figurę NSPJ przy drodze od strony Bydgoszczy. Z początkiem roku 1950 utworzono nowe dekanaty, a Rynarzewo przydzielono do dekanatu Szubin. władza komunistyczna znacznie

utrudniała działanie Kościoła w tamtych czasach. Pozbawiła ona Rynarzewskie probostwo wszystkich ziem oraz folwarku za rzeką Gąsawką.

W roku 1963 dokonano konsekracji kościoła w Rynarzewie. W tym celu przybył do parafii bp Lucjan Bernacki. W czasach, kiedy proboszczem był ks. Cieżak zrealizowano wiele remontów, dzięki którym kościół św. Stanisława funkcjonuje po dziś dzień.

Rok 1966 był rocznicą 1000-lecia Państwa Polskiego. W parafii obchody odbyły się 18 września, które połączone były z jubileuszem 650-lecia istnienia parafii w Rynarzewie. Była to ostatnia duża uroczystość ks. Cieżaka, gdyż potem został on przeniesiony do innej parafii. Nowym kapłanem parafialnym został ks. kanonik Czesław Dzikowski, który pełnił tę funkcję do maja 1977 r. Sprowadził on do naszej parafii relikwie bł. Czesława kapłana. Nie są to jedyne części świętych znajdujące się w parafii. W ołtarzu bocznym, poświęconym Matce Boskiej Różańcowej znajduje się krucyfiks, wewnątrz którego umieszczone zostały relikwie pięciu świętych: Św. Bonawentury, Justysa, Mansueti, Victorini oraz relikwia nieznana. Wszystkie pochodzą z dawnych ołtarzy kościoła. ks. kanonik Dzikowski obchodził w Rynarzewie swój złoty jubileusz kapłaństwa.

Z dniem 1 maja 1977 r. proboszczem został ks. Leon Lemański. Zaraz po jego przybyciu ruszyły prace remontowe, które stały się bezpośrednim przygotowaniem parafii uroczystości Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Dzień 14 września 1978 roku można śmiało uznać za najważniejsze wydarzenie w parafii w XX stuleciu. Obraz, który przywędrował z Chomętowa powitano o godzinie 17:30. Procesji, która przeszła ulicami miasta oraz późniejszym uroczystościom przewodniczył bp Jan Michalski. Pamiątką złożenia hołdu Maryi przez Rynarzewian jest tablica umieszczona w prezbiterium kościoła św. Stanisława, która głosi: „14-15 września 1978 Lud Boży tej parafii składał w Tym kościele Hołd i zobowiązania Maryi Królowej Polski przed Obrazem Nawiedzenia”. 15 września Obraz opuścił parafię, udając się do Ciela.

W 1982 r. ks. Lemański obchodził swój Srebrny Jubileusz Kapłaństwa, który przypadł w roku Jubileuszu Jasnogórskiego. 15 grudnia 1983 r. Kuria Gnieźnieńska skierowała do Rynarzewa ks. Stanisława Różniaka. Z jego inicjatywy zostało przeprowadzonych wiele prac remontowych. Proboszcz starał się również o pozyskanie ziemi pod budowę kościoła we Władysławowie. Starania przyniosły efekt i niedługo po tym wzniesiono świątynię. Równocześnie z nią w Rynarzewie zbudowano nową plebanię, zastępującą tę z roku 1880.

W roku 1992 parafia rynarzewska uzyskała nowego proboszcza, którym został ks. Antoni Michalak. Poprzedni kapłan- ks., Różniak z uwagi na swoje zdrowie poprosił o pozwolenie na przejście na emeryturę i stał się rezydentem parafii.

W 1993 r. parafia przeżywała nawiedzenie relikwii św. Wojciecha, patrona

Polski i naszej diecezji. Procesja z relikwiami przeszła ulicami Rynarzewa i zakończyła pochód w kościele św. Stanisława, gdzie odbywały się dalsze uroczystości.

1 lipca 1995 r. powołana do istnienia została parafia w Kołaczku, której proboszczem został ks. Mirosław Wdowiak. Tym samym Rynarzewo pożegnało ostatniego ks. wikariusza i od tej chwili parafia będzie obsługiwana tylko przez proboszcza.

U schyłku XX wieku parafia i Rynarzewo obchodziło swoje 700 urodziny. Główne uroczystości miały miejsce 14 listopada 1999 r., kiedy to odsłonięto pamiątkową tablicę na rynku. Nowe tysiąclecie powitano biciem w kościelne dzwony. Do parafii rynarzewskiej należało wówczas 10 wiosek.

## **2. Opis kościoła**

### **2.1. Opis sytuacji**

Kościół parafialny P.W. ŚW. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rynarzewie położony jest na działce nr 498/9 we wsi Rynarzewo w północnej części wsi przy ulicy Szkolnej.

### **2.2. Opis materiałowy i konstrukcyjnych**

Kościół zbudowany w 1913r. z cegły, tynkowany obustronnie. Eklektyczna budowa została postawiona na miejscu wcześniejszej wg projektu Stefana Cybichowskiego. W wieży głównej mieszczą się dwa dzwony z 1659r. i 1734r.. Budowla posiada barokowe wyposażenie.

Wewnątrz znajduje się ołtarz boczny z II połowy XVIII wieku, zabytkowa chrzcielnica oraz obrazy z przełomu XVIII/ XIV w .

Kościół orientowany, jednonawowy, wzniesiony w stylu neobarokowym z elementami neorokokowymi, na rzucie prostokąta z wyodrębnionym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium, z masywem wieżowym z kruchtą i dwoma klatkami schodowymi po bokach od strony zachodniej, z zakrystią przy ścianie pd. Prezbiterium.

Murowany z cegły, tynkowany, kryty dachem dwuspadowym z dachówką ceramiczną.

Prezbiterium i zakrystia kryte osobnym dachem z analogicznej dachówki; wieża – hełmem o wygiętych połaciach, krytym blachą.

Ściany boczne trójosiowe artykułowane otworami okiennymi zakończonymi łukiem koszowym, otoczonymi opaskami z tynku.

Ściany wewnątrz i od zewnątrz artykułowane parami pilastrów.

Wnętrze kryte sklepieniem kolebkowym o przekroju łuku koszowego.

W części zachodniej nawy na tęczowym podłożu zdobionym kasetonami w tynku.  
Więźba dachowa pierwotna drewniana płatwiowo-kleszczowa wzmocniona konstrukcją stalową.  
Schody betonowe, posadzka z płyt cementowych z powłoką lastrykową,  
stolarka drzwiowa drewniana ramowo-płycinowa i deskowana (podwójna).

### **3. Przedmiot oceny technicznej**

Przedmiotem niniejszej oceny technicznej jest określenie stanu technicznego pokrycia dachowego budynku kościoła oraz możliwości wymiany w oparciu o stan techniczny stalowej konstrukcji.

Dla realizacji celu opinii dokonano wizji lokalnej przedmiotowego kościoła.

### **4. Stan techniczny konstrukcji dachu kościoła oraz pokrycia dachowego**

Konstrukcja dachu w stanie nie wymagającym wymiany.  
Dach kościoła kryty dachówką karpiówką układana podwójnie w koronkę w stanie złym liczne uszkodzenia i braki, obróbki z blachy miedzianej w stan dobrym nie wymagające wymiany.

Istniejące pokrycie budynku kościoła z dachówki nie zabezpiecza budynku przed czynnikami atmosferycznymi, a wręcz działa destrukcyjnie na obiekt.

### **5. Wnioski końcowe**

**Istniejący zły stan techniczny pokrycia budynku nie zabezpiecza obiektu przed czynnikami atmosferycznymi. Pokrycie z dachówki karpiówki należy wymienić na nowe.**

### **UWAGA!**

**W przypadku stwierdzenia podczas prac demontażowych naruszenia konstrukcji dachowej lub murowej należy wstrzymać prace, zabezpieczyć teren i niezwłocznie powiadomić projektanta w celu podjęcia decyzji co dalszego toku postępowania.**

### **6. Zalecenia dla wymiany pokrycia**

- ustawienie rusztowań
- demontaż obróbek blacharskich
- demontaż instalacji odgromowej
- demontaż orynnowania

- demontaż karpiówki z gzymsów i wszystkich połaci dachowych krytych dachówką wraz z łączeniem
- ocena i naprawa ewentualnych uszkodzeń stalowej i drewnianej konstrukcji dachu
- likwidacja skażenia biologicznego drewna,
- wykonanie impregnacji elementów drewnianych,
- ręczne oczyszczenie konstrukcji stalowej
- zabezpieczenie konstrukcji stalowej poprzez 2x malowanie farbami zabezpieczającymi stal przed rdzewieniem
- wykonanie deskowania
- ułożenie papy zgrzewalnej izolacyjnej
- ułożenie pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronkę,
- założenie opierzeń i obróbek blacharskich miedzianych
- montaż rynien i rur spustowych
- napraw instalacji odgromowej,
- rozebranie rusztowań

OPINIĘ SPORZĄDZIŁ:



## PLAN SYTUACYJNY



|                 |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMAT</b>    | <b>ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU<br/>KOŚCIOŁA PARAFII P.W.<br/>ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ<br/>UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO, DZ. NR 498/9<br/>GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI KATEGORIA X</b> |
| <b>INWESTOR</b> | <b>PARAFIA P.W. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ<br/>UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO,<br/>GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI</b>                                                                                |
| <b>OBIEKT</b>   | <b>BUDYNEK KOŚCIOŁA PARAFII<br/>P.W. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ<br/>UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO, DZ. NR 498/9<br/>GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI</b>                                              |
| <b>STADIUM</b>  | <b>PLAN SYTUACYJNY</b>                                                                                                                                                                                   |

### 1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego kościoła parafialnego P.W. ŚW. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rynarzewie. Kościół położony jest na działce nr 498/9 we wsi Rynarzewo w północnej części wsi przy ulicy Szkolnej 11.

### 2. Istniejący stan zagospodarowania działki

Teren działki w przeważającej części płaski. Działka zabudowana wolno stojącym budynkiem kościoła. Działka jest ogrodzona. Obsadzona zielenią niską,

średnią i wysoką. Nawierzchnie są częściowo utwardzone. Dojazd do działki zapewniony jest od strony ulicy Szkolnej.

### 3. Projektowane zagospodarowanie działki

Projektowane zadanie inwestycyjne nie zmieni istniejącego zagospodarowania działki. Roboty nie wpłyną na bilans terenu.

### 4. Inne informacje

Budynek nie jest uciążliwy dla środowiska. Projektowane roboty remontowe nie stworzą zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz dla higieny i zdrowia użytkowników. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty i obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub zaświadczenia producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami norm. Realizacja powyższego opracowania nie wpływa na zmianę funkcjonalną.

#### **UWAGA:**

**Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.**


**Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami oraz warunkami BHP obowiązującymi w budownictwie.**

PROJEKTANT:



# PLAN SYTUACYJNY

ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFII  
 ŚW. KATARZYZNY ALEKSANDRYJSKIEJ  
 UL. SZKOLNA 10, 80-203 RYNARZEWO,  
 DZ. NR 498/3, GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI



NA

## OPIS TECHNICZNY



|                 |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMAT</b>    | <b>ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU<br/>KOŚCIOŁA PARAFII P.W.<br/>ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ<br/>UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO, DZ. NR 498/9<br/>GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI KATEGORIA X</b> |
| <b>INWESTOR</b> | <b>PARAFIA P.W. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ<br/>UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO,<br/>GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI</b>                                                                                |
| <b>OBIEKT</b>   | <b>BUDYNEK KOŚCIOŁA PARAFII<br/>P.W. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ<br/>UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO, DZ. NR 498/9<br/>GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI</b>                                              |
| <b>STADIUM</b>  | <b>OPIS TECHNICZNY</b>                                                                                                                                                                                   |

### 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego kościoła parafialnego P.W. ŚW. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rynarzewie . Kościół położony jest na działce nr 498/9we wsi Rynarzewo w północnej części wsi przy ulicy Szkolnej 11.

### 2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,
- wizja w terenie z dokumentacją fotograficzną,
- opinia techniczna

- obowiązujące przepisy i normy budowlane
- Karta ewidencji zabytków gminy Szubin 25.VII. 2006r.

### 3. OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Budynek kościoła parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej we wsi Rynarzewo nie jest wpisany do rejestru zabytków, jest wpisany do ewidencji zabytków gminy Szubin. Nie podlega ochronie konserwatorskiej.

### 4. KOLORYSTYKA

Pokrycie dachowe wykonane zostanie zgodnie z istniejącym pokryciem z dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronkę w kolorze zbliżonym do istniejącego

### 5. LOKALIZACJA ZE WZGLĘDU NA OBCIĄŻENIA KLIMATYCZNE

Obciążenie śniegiem przyjęto wg PN-80/B-02010 jak dla strefy II, a obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011 jak dla strefy I.

### 6. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAKRESU ROBÓT

#### 6.1 Roboty demontażowe

Projektuje się wykonanie następujących prac remontowych demontażowych:

- ustawienie rusztowań
- demontaż obróbek blacharskich dachu
- demontaż orynnowania
- demontaż instalacji odgromowej
- demontaż istniejącego pokrycia dachowego
- demontaż łączenia

#### 6.2 Roboty remontowe

Projektuje się wykonanie następujących robót remontowo – naprawczych:

- ocena i naprawa ewentualnych uszkodzeń stalowej i drewnianej konstrukcji dachu
- likwidacja skażenia biologicznego drewna,
- wykonanie impregnacji elementów drewnianych,
- ręczne oczyszczenie konstrukcji stalowej
- zabezpieczenie konstrukcji stalowej poprzez 2x malowanie farbami zabezpieczającymi stal przed rdzewieniem
- wykonanie deskowania
- ułożenie papy zgrzewalnej izolacyjnej
- ułożenie pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronkę,
- założenie opierzeń i obróbek blacharskich miedzianych
- montaż rynien i rur spustowych
- napraw instalacji odgromowej,

- rozebranie rusztowań

## **7. Wzmocnienie i napawa uszkodzonych elementów drewnianych - ewentualnych**

W czasie wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzeń elementów drewnianych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń po demontażu przykrycia należy wykonać naprawę uszkodzonych elementów drewnianych metodą jak najmniej ingerującą w oryginalne elementy:

- usunięcie partii drewna porażonego korozją biologiczną,
- impregnacja drewna,
- wzmocnienie elementów z osłabionymi przekrojami,

Do zabiegów naprawczych należy stosować materiał powietrzno – suchy, zaimpregnowany, jak najbardziej zbliżony do oryginalnego klasy nie mniejszej niż C30.

*Ociosywanie drewna* - z elementów konstrukcyjnych silnie zaatakowanych przez owady należy ociosać zewnętrzne części, najbardziej zniszczone.

Drewno należy oczyścić do tkanki twardej szczotkami stalowymi.

Wszystkie odpady należy bezwzględnie dokładnie zebrać i spalić aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się szkodników.

*Impregnacja drewna* - na elementy drewniane porażone owadami i grzybami należy zastosować środek owadobójczy, np. „Hylotox Q”.

Tak zabezpieczone elementy drewniane należy powtórnie zaimpregnować preparatem FOBOS-M4.

*Wymiana uszkodzonych odcinków poszczególnych elementów konstrukcyjnych (opcjonalna)*

Naprawę zniszczonych elementów przeprowadza się po uprzednim uniesieniu wspierających się na nim innych elementów konstrukcji całkowicie odciążając element wymieniany. Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe zabezpieczenie elementów sąsiednich przed możliwością wysunięcia się z gniazd – stosować klamrowanie lub spięcie deskami i gwoździami. Tymczasowe oparcie powinno się wspierać na ścianie nośnej.

W celu uzyskania odpowiedniej sztywności podparcia używać należy podnośników hydraulicznych oraz podbijania klinów z twardego drewna.

Po właściwym podparciu konstrukcji można przystąpić do wycięcia uszkodzonego fragmentu konstrukcji więźby dachowej lub sufitu i wstawienia w to miejsce odpowiednio dopasowanego fragmentu z właściwym jego usztywnieniem.

Fragmenty drewna po ociosaniu należy bezwzględnie wzmocnić poprzez wymianę mocno zniszczonych elementów względnie przez zastosowanie wzmacniania drewna żywicami z wypełnieniem ubytków.

*Naprawa połużnionych węzłów* - połużnienia węzłów, które są skutkiem

przemieszczeń uszkodzonych elementów, próchnicy, zamakania, i wysychania drewna należy wzmocnić za pomocą gwoździ i ewentualnie nakładek.

*Naprawa rozwarstwień* - rozwarstwienia elementów przekraczające 10 mm należy spiąć śrubami średnicy 12 mm w ilości 2 szt/mb pęknięcia.

*Uszczelnienie pęknięć wzdłużnych* - wszystkie szczeliny występujące w elementach więźby występujące od góry elementu / od strony pokrycia, oraz skośne do wewnątrz należy wypełnić preparatem impregnacynym.

Ilość miejsc przeznaczonych do impregnacji możliwa będzie do określenia po dokonaniu rozbiórki pokrycia dachowego.

**Roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej**  
**Ewentualne odstępstwa od projektu budowlanego mogą być wprowadzone po akceptacji przez Projektanta. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać certyfikat względnie aprobaty techniczne.**



# INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY PRACY



|                 |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMAT</b>    | <b>ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU<br/>KOŚCIOŁA PARAFII P.W.<br/>ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ<br/>UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO, DZ. NR 498/9<br/>GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI KATEGORIA X</b> |
| <b>INWESTOR</b> | <b>PARAFIA P.W. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ<br/>UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO,<br/>GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI</b>                                                                                |
| <b>OBIEKT</b>   | <b>BUDYNEK KOŚCIOŁA PARAFII<br/>P.W. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ<br/>UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO, DZ. NR 498/9<br/>GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI</b>                                              |
| <b>STADIUM</b>  | <b>INFORMACJA BIOZ</b>                                                                                                                                                                                   |

**OPRACOWAŁ:** **mgr inż. arch. Jolanta Czyżowicz**  
Uprawnienia Budowlane do Projektowania bez Ograniczeń  
w Specjalności Architektura  
nr GP-KZ-7342/195/94

## 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wizja w terenie z dokumentacją fotograficzną,
- opinia techniczna
- Karata Ewidencji Zabytków Gminy Szubin
- Warunki techniczne, normy i obowiązujące przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa oraz w zakresie BHP

## 2. DANE OBIEKTU

|                          |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBIEKT</b>            | <b>ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU<br/>KOŚCIOŁA PARAFII P.W.<br/>ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ</b>                                                    |
| <b>ADRES<br/>OBIEKTU</b> | <b>UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO, DZ. NR 498/9<br/>GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI KATEGORIA X<br/>PARAFIA P.W. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ</b>          |
| <b>INWESTOR</b>          | <b>BUDYNEK KOŚCIOŁA PARAFII<br/>P.W. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ<br/>UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO, DZ. NR 498/9<br/>GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI</b> |

## 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla projektowanej zmiany pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na kościele w Rynarzewie.

## 4. OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Budynek kościoła parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej we wsi Rynarzewo nie jest wpisany do rejestru zabytków, jest wpisany do ewidencji zabytków gminy Szubin. Nie podlega ochronie konserwatorskiej.

## 5. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren działki w przeważającej części płaski. Działka zabudowana wolno stojącym budynkiem kościoła. Działka jest ogrodzona. Nawierzchnie są częściowo utwardzone: chodniki z kostki betonowej. Dojazd do działki zapewniony jest od strony drogi gminnej

## 6. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

### PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT:

#### A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty związane z urządzeniem zaplecza budowy i placu budowy, w tym : ogrodzenie i oznakowanie placu budowy, ustawienie pomieszczenia socjalnego i higieniczno-sanitarnego dla pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego,

ppoż. i pierwszej pomocy, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych.

## B. ROBOTY ZASADNICZE

### 1. Roboty demontażowe

Projektuje się wykonanie następujących prac remontowych demontażowych:

- ustawienie rusztowań
- demontaż obróbek blacharskich dachu
- demontaż orynnowania
- demontaż instalacji odgromowej
- demontaż istniejącego pokrycia dachowego
- demontaż łączenia

### 2. Roboty remontowe

Projektuje się wykonanie następujących robót remontowo – naprawczych:

- ocena i naprawa ewentualnych uszkodzeń stalowej i drewnianej konstrukcji dachu
- likwidacja skażenia biologicznego drewna,
- wykonanie impregnacji elementów drewnianych,
- ręczne oczyszczenie konstrukcji stalowej
- zabezpieczenie konstrukcji stalowej poprzez 2x malowanie farbami zabezpieczającymi stal przed rdzewieniem
- wykonanie deskowania
- ułożenie papy zgrzewalnej izolacyjnej
- ułożenie pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronkę,
- założenie opierzeń i obróbek blacharskich miedzianych
- montaż rynien i rur spustowych
- napraw instalacji odgromowej,
- rozebranie rusztowań

## 7. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nie przewiduje się etapowania planowanego zamierzenia budowlanego.

Obiekt stanowi jedno zamierzenie budowlane.

Zakładana kolejność robót:

1. zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót
2. ustawienie rusztowań
3. demontaż obróbek blacharskich dachu
4. demontaż orynnowania
5. demontaż instalacji odgromowej
6. demontaż istniejącego pokrycia dachowego
7. demontaż łączenia

8. ocena i naprawa ewentualnych uszkodzeń stalowej i drewnianej konstrukcji dachu
9. likwidacja skażenia biologicznego drewna,
10. wykonanie impregnacji elementów drewnianych,
11. ręczne oczyszczenie konstrukcji stalowej
12. zabezpieczenie konstrukcji stalowej poprzez 2x malowanie farbami zabezpieczającymi stal przed rdzewieniem
13. wykonanie deskowania
14. ułożenie papy zgrzewalnej izolacyjnej
15. ułożenie pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronkę,
16. założenie opierzeń i obróbek blacharskich miedzianych
17. montaż rynien i rur spustowych
18. napraw instalacji odgromowej,
19. rozebranie rusztowań

## 8. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Brak zagrożeń na przedmiotowej działce.

## 9. ZAGROŻENIE WYSTĘPUJĄCE PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Wykonawstwo robót stwarza wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- możliwość upadku przy pracy na dużej wysokości ponad 5,00m
- możliwość uderzenia spadającym elementem budowlanym,
- roboty izolacyjne ze środkami chemicznymi – szkodliwy wpływ na skórę, wzrok.

## 10. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

Kierownik budowy ma obowiązek opracowania planu BIOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego i przed przystąpieniem do robót ziemnych, budowlanych i dalszych należy przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie objętym planem BIOZ.

Szkolenie wstępne ogólne („instruktarz ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktarz stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: Wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

## **PODSUMOWANIE**

- 1. Wykonawstwo robót zlecić do wykonania przeszkolonym w tym zakresie pracownikom.**
  - 2. Pracownicy wykonawcy winni posiadać wymagane okresowe badania lekarskie oraz aktualne okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te powinny przeprowadzać właściwe służby BHP. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy zatrudniającym pracownika.**
  - 3. Przed skierowaniem pracownika na stanowisko pracy należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe, z omówieniem szczególnych zagrożeń występujących przy wykonywaniu konkretnych robót.**
- Obowiązek zapewnienie szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.**

## 12. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU

Zakres robót stwarza wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w związku z powyższym zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane / Dz. U. Nr 106 poz 1126, z późn. zm. / oraz §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. / Dz. U. Nr 120 poz. 1126 / sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest wymagane.

1. Plac budowy należy odgrodzić, tak aby uniemożliwić dostęp osób postronnych.
2. W miejscu widocznym z drogi publicznej umieścić tablicę informacyjną zawierającą między innymi numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy oraz dane osób odpowiedzialnych za prowadzenie rozbiórki.
3. Plac budowy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną komunikację, szybką ewakuację oraz dojazd służb ratunkowych.
4. Zapewnić szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracy i postępowania w sytuacjach zagrożeń i wypadków.
5. Pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony osobistej, zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń. Pracowników zobowiązać do stosowania tych środków.

OPRACOWAŁ:



# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA





|                 |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMAT</b>    | <b>ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU<br/>KOŚCIOŁA PARAFII P.W.<br/>ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ<br/>UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO, DZ. NR 498/9<br/>GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI KATEGORIA X</b> |
| <b>INWESTOR</b> | <b>PARAFIA P.W. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ<br/>UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO,<br/>GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI</b>                                                                                |
| <b>OBIEKT</b>   | <b>BUDYNEK KOŚCIOŁA PARAFII<br/>P.W. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ<br/>UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO, DZ. NR 498/9<br/>GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI</b>                                              |
| <b>STADIUM</b>  | <b>DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA</b>                                                                                                                                                                        |
































# **ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE**



|                 |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMAT</b>    | <b>ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU<br/>KOŚCIOŁA PARAFII P.W.<br/>ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ<br/>UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO, DZ. NR 498/9<br/>GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI KATEGORIA X</b> |
| <b>INWESTOR</b> | <b>PARAFIA P.W. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ<br/>UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO,<br/>GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI</b>                                                                                |
| <b>OBIEKT</b>   | <b>BUDYNEK KOŚCIOŁA PARAFII<br/>P.W. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ<br/>UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO, DZ. NR 498/9<br/>GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI</b>                                              |
| <b>STADIUM</b>  | <b>ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE</b>                                                                                                                                                                        |

Sicienko, dnia 16.09.2024r.

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że : projekt na roboty

ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFII P.W.

ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ UL. SZKOLNA 10 80-203 RYNARZEWO, DZ. NR 498/9 GMINA SZUBIN POWIAT NAKIELSKI KATEGORIA X

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

### ZESPÓŁ AUTORSKI

| STANOWISKO                  | IMIĘ I NAZWISKO                                                                                                                                         | DATA I PODPIS                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektant:<br>architektura | <b>mgr inż. arch. Jolanta Czyżowicz</b><br>Uprawnienia Budowlane do Projektowania bez<br>Ograniczeń w Specjalności Architektura<br>nr GP-KZ-7342/195/94 | 16.09.2024r.<br>  |
| Projektant:<br>konstrukcja  | <b>mgr inż. Leszek Przybysz</b><br>Uprawnienia Budowlane do Projektowania bez<br>Ograniczeń w Specjalności Konstrukcje<br>nr ewid. KUP/0035/PW0K/09     | 16.09.2024r.<br> |

WOJEWODA BYDGOSKI

Bydgoszcz, 1994-08-31

GP-KZ-7342/195/94

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 1 i 2 i § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 45 z późn. zm.) stwierdzam, że:

Pani Jolanta CZYZOWICZ

magister inżynier architekt,

urodzona dnia 4 października 1958 r. w Polanicy Zdroju

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta

w specjalności architektonicznej

w zakresie niżej podanym

Pani Jolanta CZYZOWICZ jest upoważniona do:

1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:

a/ architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektów budowlanych o powstęgniach znanych rozwiązań konstrukcyjnych i schematach technicznych z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewymiarzalnych;

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz do oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m<sup>3</sup> w zakresie objętych funkcją projektanta w specjalności architektonicznej.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. **ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

Otrzymują:

1. p. Jolanta CZYZOWICZ  
ul. Bielicka 1/55  
85-135 BYDGOSZCZ



mgr inż. Leszek Przybyś

42 MB. 7.10.1994



IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

**ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ**  
(wypis z listy architektów)

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**mgr inż. arch. Jolanta CZYŻOWICZ**

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **GP-KZ-7342/195/94**, jest wpisana na listę członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **KP-0101**.

Członek czynny od: 09-03-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 13-08-2024 r. Bydgoszcz.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2025 r.**


Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
Małgorzata Schmidt, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

**KP-0101-BEEA-52FC-2CE6-1723**

---

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: [www.izbaarchitektow.pl](http://www.izbaarchitektow.pl) lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.



KUJAWSKO  
POMORSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/09  
KUPOIIB/KK-0055-0047/09

Bydgoszcz, dnia 02 czerwca 2009 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  
n a d a j e**

**Panu Leszkowi Janowi Przybysz**  
magistrowi inżynierowi o kierunku budownictwo  
urodzonemu dnia 20 maja 1975 r. w Nakle nad Notecią

### UPRAWNIENIA BUDOWLANE

**numer ewidencyjny KUP/0035/PWOK/09**

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej**

### UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

**Skład Orzekający  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej**

mgr inż. Witold Przybylski

mgr inż. Andrzej Mańkowski

mgr inż. Franciszek Szypliński




Otrzymują:

1. Pan Leszek Jan Przybysz  
ul. Dąbrowiecka 2  
86-014 Sicienko
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
4. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Leszek Przybysz



P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WP6-65L-NRW \*

Pan Leszek Przybysz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0169/09  
adres zamieszkania ul. Dąbrowiecka 2, 86-014 Sicienko  
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada  
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78<sup>1</sup> K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.



PDF  
2024-06-07 11:00:00  
2024-06-07 11:00:00  
2024-06-07 11:00:00  
2024-06-07 11:00:00

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW W TORUNIU  
DELEGATURA W BYDGOSZCZY  
85-102 BYDGOSZCZ, ul. Jezuitcka 2  
tel./fax 52 322 49 98 52 322 44 17  
NIP 956-16-21-709 REGON 005740463  
WUOZ.DB.WZN.5152.4.29.2024.PK

Bydgoszcz, dnia 23 września 2024r.

**Parafia Rzymsko-Katolicka  
pw. św. Katarzyny  
ul. Szkolna 10  
89-200 Rynarzewo**


**Dotyczy:** wydania opinii dla projektu remontu dachu kościoła pw. św. Katarzyny w Rynarzewie.

W nawiązaniu do pisma w sprawie wydania opinii w zakresie konserwatorskim projektu remontu dachu kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rynarzewie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy informuje, że przedmiotowy budynek jest indywidualnie ujęta w gminnej ewidencji zabytków dla Gminy Szubin. Organ konserwatorski opiniuje pozytywnie remont dachu polegający na wymianie pokrycia na dachówkę karpiówkę nową, wymianę zniszczonych elektów więźby oraz jej konserwację. Montaż deskowania połaci dachowej z pokryciem papą izolacyjną pod dachówką. Wykonanie obróbek blacharskich z miedzi. Złożenie nowego systemu rynnowego.

Opinia nr WZN 473/2024 z dnia 23 września 2024r. dla projektu opracowanego przez mgr inż. arch. Jolantę Czyżowicz oraz mgr inż. Leszka Przybysza pn. „Zmiana pokrycia dachowego na budynku kościoła Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej ul. Szkolna 10, 80-209 Rynarzewo Dz. nr 498/3 Gmina Szubin, Powiat Nakielski”.


Jednocześnie informujemy, że na planowane prace budowlane należy uzyskać odpowiednie zezwolenie, od właściwego organu administracji architektoniczno- budowlanej, wymaganego przepisami prawa.

**Podstawa prawna:** Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. ( Dz. U. z 2024 ,poz.1292.)

Kierownik Delegatury  
  
mgr inż. Jarusz Flemming

Otrzymują:

1. Adresat (załącznik – klauzula informacyjna dot. RODO )
2. WUZO-DB a/a

  
mgr inż. Leszek Przybysz  
ZAZGODNOŚĆ ORYGINAŁEM